




RoHS

包装图



Note注解:

1. Put Housing in a PE bag, PE bag gauge for: 240 * 240 * 0.10 mm, 数量如下表
将 Housing放入PE袋内, PE袋规为:240*240*0.10mm,数量如下表
2. Put PE bag packed products in specifications of 420 * 270 * 190 mm cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入规格为420*270*190mm的纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. Carton material: K=K, Carton thickness: 6±1mm
纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6±1mm



Pin数	每包数量 /PCS	一箱数量/包	一箱数量 /PCS
02	100	12	1200

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准


一般公差	
.X ±0.35	
.XX ±0.25	
.XXX ±0.15	
X° ±0.2°	
视角	




东莞市国亚电子有限公司
DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD

核准	审查	制作	日期
YANG	TIAN	TIAN	2016/10/28


料号: 6002HF-02-N0BK				
名称: 6.00mm Housing Packing				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A0	A-000




图一




图二: 72PCS/盘




DETAIL A(SC 4:1)



图三: 6盘产品+1个空吸塑盒



图四



图五

备注:

- 1.将6002MD-02-LPSW放入吸塑盒内,每盘装72 PCS.(如图二)
- 2.将装好产品6盘上面盖一个空吸塑盒,用PE膜扎成1扎.(如图三)
- 3.将扎好的产品2扎套好PE袋1箱装好,在PE袋内放入两包干燥剂(如图四)
- 4.包装用量参考包装用量规格表.
- 5.标签依客户要求而定,纸箱开口处用透明胶带贴合.

注意事项:

1. 产品封口前需放1-2包干燥剂于内;
2. 产品不可少数,多数,方各横竖需一致。
3. 内外包装均需有数量标签,尾包装需用不影响品质之物品填充并注明尾数。



产品料号	PIN数	每盘产品数量PCS/包	每扎数量盘/扎	每箱包装数量扎/箱	每箱包装数量PCS/箱
6002MD-02-LPSW	02P	72	6	2	864

						一般公差 .X ±0.35 .XX ±0.25 .XXX ±0.15 X° ±0.2° 视角		东莞市国亚电子有限公司 DONGGUO GUOYA ELECTRONICS CO.,LTD		料号: 6002MD-02-LPSW 名称: 6002前壳吸塑盒包装图				
						核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本	编 号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	YANG	TIAN	TIAN	2016/05/17	mm	1:1	1/1	A0	A-000